

Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	2368637466
Dátum aktivácie Reportu:	27. 02. 2026 12:21:47
Platnosť do:	29. 03. 2026 23:59:59

1. Základné údaje o vozidle

VIN
WF0EXXWPCEGS29887



Továrenská značka
FORD

Druh vozidla
osobné

Objem
1498 ccm

Model
MONDEO

Palivo
benzín

Dátum výroby
22. 11. 2016

Typ karosérie
hatchback

Výkon
118 kW

Dátum 1. registrácie
09. 01. 2017

⚠ VAROVANIE: Zistené poškodenie

2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2016	11/2016	0 km		Vozidlo bolo vyrobené
	Dátum výroby vozidla: 22. 11. 2016 Vek vozidla: 9 rokov 3 mesiace Farba vozidla: Tectonic Silver – kód PN4B3 Vyrobené pre trh: Slovensko Strana riadenia: ľavostranné			
	12/2016	10 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2017	01/2017		 Slovensko	Registrácia vozidla v SK
	Dátum registrácie vozidla: 09. 01. 2017 Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení: 09. 01. 2017 Čas od výroby po prvé prihlásenie: 1 mesiac Registrované ako: Nové Farba auta pri registrácii: Sivá metalíza			
	01/2017		 Slovensko	Vystavenie technického preukazu
	07/2017	22 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2018	01/2018	42 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
	10/2018	62 500 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2019	01/2019	70 500 km	 Slovensko	Poškodenie

4. Kontrola poškodenia

Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 1

Dátum	01/2019
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkulujú podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Predné čelo
Stav tachometra	70 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Upozornenie: V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

5. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežiach vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 27. 02. 2026
Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

6. Kontrola záložných práv

Záložné právo nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov záloh daného štátu.

Krajina	Ku dňu: 27. 02. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

7. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

8. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 27. 02. 2026
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	27. 02. 2026
AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE

Home Credit SK	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dňu: 27. 02. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	27. 02. 2026
BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE
ESSOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB – divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE

VÚB, a.s.

NIE

9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla

Značka	Ford
Názov modelu	Mondeo
Označenie modelu	2017 Mondeo – NG (CD391 EU), 1.5L GTDI I4
Modelový rok	2017
Dátum výroby	22.11.2016
Dátum počiatku záruky	27.12.2016
Úroveň vybavenia	SERIES 10
Kód farby	PN4B3
Farba	Tectonic Silver
Kód karosérie	BSHC
Typ karosérie	5 Door Saloon
Kód motora	UNCF
Motor	1.5L GTDI I4
Kód prevodovky	TRW6
Prevodovka	6 Speed Auto Trans 6F35(IND=A)
Krajina	Slovakia
Iso názov krajiny	Slovakia
Smernice EU	e13*2001/116*0249*32
Výrobný závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emisie	EURO 6 EMISSIONS
Palivo	GASOLINE
Klimatizácia	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Riadenie	AUT
Kód riadenia	LHD
Predajný typ	5GBBNANH

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	112.2" car wheelbase
Ostatné	2 cupholders

Ostatné	2015 job #2 program control
Ostatné	215/60 r16 95v tyre
Ostatné	2nd row reading lamps
Ostatné	3.21 final drive ratio
Ostatné	4 load compart. tie down loops
Ostatné	4 whl anti-lock brakes
Ostatné	52 ah battery
Ostatné	6.5 x 16 alloy style c
Ostatné	7000 rpm tachometer
Ostatné	8 radio speakers
Ostatné	95 Octane level gasoline
Ostatné	Active 3 point seat belts
Ostatné	Advancd air bag restraint-drvr
Ostatné	Air bag w/pass presence detect
Ostatné	Air curtain restraint-lh
Ostatné	Air curtain restraint-rh
Ostatné	Any brand tire vendor
Ostatné	Auto hi-beam headlamps
Ostatné	Automatic gearshift
Ostatné	Automatic headlamp on/off
Ostatné	Automatic windshield wiper
Ostatné	Brake-emergency assist
Ostatné	Brand owner- ford europe
Ostatné	Breakdown warning sign
Ostatné	Brk disc frt vented/solid rr
Ostatné	Bumper insert-color keyed
Ostatné	Bumper moulding-front mic
Ostatné	Bumper moulding-rear mic
Ostatné	Capless fuel filler w/lock
Ostatné	Clean fuel fleet vehicle
Ostatné	Console-with closed bin
Ostatné	Courtesy light delay feature
Ostatné	Cover - vehicle
Ostatné	Daytime running lamps
Ostatné	Door trim panel-level 1
Ostatné	Drive away release
Ostatné	Driver heated seat-variab temp
Ostatné	Driver seat air bag restraint
Ostatné	Driver seat recliner-lever
Ostatné	Du pwr htd signal mirr's

Ostatné	Ecoboost badge 1
Ostatné	Electric power steering 1
Ostatné	Electric windshield defroster
Ostatné	Electrochromic inside mirror
Ostatné	Eng immobilizer theft sy-integ
Ostatné	Engine cover – under hood
Ostatné	Euro 6 emissions
Ostatné	Except svo except packs
Ostatné	Ext door handle–body color
Ostatné	Ext mirror finish–body color
Ostatné	Exterior paint – solid
Ostatné	Fixed foot pedals
Ostatné	Fog lamp bezel
Ostatné	Ford division derivative
Ostatné	Frequency – 433 mhz
Ostatné	Front 4–way hd restnt st 1
Ostatné	Front fog lamps #2
Ostatné	Front headlamp leveling
Ostatné	Front parking aid
Ostatné	Front seat back stowage pocket
Ostatné	Front seat pack 25
Ostatné	Front throw in carpet flr mats
Ostatné	Front towing hooks
Ostatné	Frt bmp–plastic–body color
Ostatné	Frt dr scuff plt–mic
Ostatné	Frt license plate brkt/holder
Ostatné	Global open/close–dr/sunroof
Ostatné	Glove box lights
Ostatné	Grille–lwr surrnd mld in clr
Ostatné	Group 1 radio frequency
Ostatné	Gwp less than 150
Ostatné	Halogen headlamps
Ostatné	Header mnt courtesy/2 maplight
Ostatné	Heated pass seat–variabl temp
Ostatné	Heated washer jets–w’shield
Ostatné	Heater controls alt a
Ostatné	High mounted stop lamp
Ostatné	Human machine interface 4
Ostatné	Ice feature pack 72
Ostatné	Ice–scd dual tun/5th ch/tmc/pd

Ostatné	Inflatable knee bolster driver
Ostatné	Int envirn color-chrcoal black
Ostatné	Int feat color-charcoal black
Ostatné	Interactive vehicle dynamics
Ostatné	Interior trim-pvc/leatherette
Ostatné	Intermittent rr wnd wash/wipe
Ostatné	Isofix hard point attachment
Ostatné	Kph/mph speedometer
Ostatné	L/frt splash guards/mud flaps
Ostatné	Leather gear shift knob
Ostatné	Less acoustical warning system
Ostatné	Less active grilleshutter
Ostatné	Less air purification sensors
Ostatné	Less assembly plant fuel fill
Ostatné	Less automated parking system
Ostatné	Less auxiliary heater
Ostatné	Less blind spot info system
Ostatné	Less camera
Ostatné	Less cargo area cover
Ostatné	Less cargo compartment net
Ostatné	Less cargo net kit
Ostatné	Less cellphone interface system
Ostatné	Less cigar lighter
Ostatné	Less city safety
Ostatné	Less collision mitigation sys
Ostatné	Less console ashtray
Ostatné	Less dr entry remote cntr unit
Ostatné	Less dress up rso
Ostatné	Less electr speed limitation
Ostatné	Less electrical outlet
Ostatné	Less emergency assistance
Ostatné	Less except eao svp
Ostatné	Less exhaust pipe extension
Ostatné	Less ext appearance pack
Ostatné	Less family entertainment syst
Ostatné	Less fire extinguisher fixings
Ostatné	Less floor mats - dio
Ostatné	Less foot pedal covers
Ostatné	Less frt bumper lwr valence
Ostatné	Less frt bumper sensor device

Ostatné	Less fuel water separator
Ostatné	Less garage door opener
Ostatné	Less headlamp cleaning
Ostatné	Less heated steering wheels
Ostatné	Less immersion heater
Ostatné	Less inbound modification cent
Ostatné	Less infl knee bolster-pass
Ostatné	Less interior courtesy lamp gr
Ostatné	Less interior light group
Ostatné	Less interior pack
Ostatné	Less interior partition
Ostatné	Less keyless entry system
Ostatné	Less kit-tire repair service
Ostatné	Less lane keeping aid
Ostatné	Less lighting packages
Ostatné	Less load rest
Ostatné	Less local plant process
Ostatné	Less lower b/s mldg
Ostatné	Less multi-contour seats
Ostatné	Less outbound modification cnt
Ostatné	Less park lock ctrl (btsi mor)
Ostatné	Less parking brake warn lamp
Ostatné	Less pass st back contr switch
Ostatné	Less power point plug
Ostatné	Less preprogrammed speed limit
Ostatné	Less radio noise supression
Ostatné	Less rear floor mats
Ostatné	Less rear fog lamps
Ostatné	Less rear heated seat
Ostatné	Less rear seat radio controls
Ostatné	Less rear splash guards
Ostatné	Less rear spoiler
Ostatné	Less rear window blinds
Ostatné	Less remote deck/tailgate rel
Ostatné	Less remote starter
Ostatné	Less road abrasion protection
Ostatné	Less roof header lights
Ostatné	Less roof line conversion
Ostatné	Less roof opening panels
Ostatné	Less roof rack

Ostatné	Less rr bumper load protector
Ostatné	Less rr bumper lwr valence
Ostatné	Less rr hitch mount bike rack
Ostatné	Less sales badge
Ostatné	Less seat pack
Ostatné	Less seat-special covers
Ostatné	Less sound insulation packs
Ostatné	Less spd audible warn device
Ostatné	Less spd ctl distance sensing
Ostatné	Less special equipment package
Ostatné	Less special order paint
Ostatné	Less speed sign recognition
Ostatné	Less svo application/label
Ostatné	Less svp
Ostatné	Less trailer coupling
Ostatné	Less trailer towing hitch
Ostatné	Less u/body corrosion protect
Ostatné	Less version packages
Ostatné	Less water wading equipment
Ostatné	Less wheel covers
Ostatné	Liftgate – manual
Ostatné	Load compartment light – led
Ostatné	Locking glove box lid
Ostatné	Low series analog cluster
Ostatné	Luggage compartment mat
Ostatné	Lumbar seat supt-driver seat
Ostatné	Lumbar seat supt-pass seat
Ostatné	Manual 4-way drv seat adjuster
Ostatné	Manual 4-way pass seat adjust
Ostatné	Marketing flex prep pack 111
Ostatné	Marketing flex prep pack 4
Ostatné	Marketing level 1
Ostatné	Mfd tft touch screen
Ostatné	Mic door frame molding
Ostatné	Mini ovrhd cnsl w/sunglass bin
Ostatné	My key
Ostatné	Navigation center
Ostatné	No description available
Ostatné	Non locking lug nuts
Ostatné	Parking brake – electric

Ostatné	Pass air bag deactivation
Ostatné	Pass seat air bag restr
Ostatné	Pass seat recliner-lever
Ostatné	Perimeter /volume theft system
Ostatné	Pollen/carbon filter
Ostatné	Privacy glass
Ostatné	Pwr dr dead lock + elec rel
Ostatné	Pwr frt w'dows one touch up/dn
Ostatné	Pwr rear 1 shot up/down window
Ostatné	Rear bumper-plastic-body color
Ostatné	Rear headrests -2nd row
Ostatné	Rear seat belts-standard
Ostatné	Rear seat ski stowage
Ostatné	Rear towing hooks
Ostatné	Recirculation heater
Ostatné	Reverse parking aid
Ostatné	Rocker panel mldg-mic
Ostatné	Rr center armrest w/ cupholder
Ostatné	Seat-individual-l/b drv/pass
Ostatné	Second row 60/40 (3 p)-folding
Ostatné	Side window blinds
Ostatné	Slct shf tech (sst) w/padl shf
Ostatné	Slovakia
Ostatné	Sng tnsv mf/sng hd dwn trn tip
Ostatné	Spare tire-t125/80r16
Ostatné	Spare wheel-16" mini steel
Ostatné	Speed control & asld
Ostatné	Standard duty rear shock abs
Ostatné	Standard duty suspension
Ostatné	Standard green glass wndscrn
Ostatné	Standard tire tread-front
Ostatné	Standard tire tread-rear
Ostatné	Starter equipment (-25c)
Ostatné	Std electric starter
Ostatné	Steering wheel-leather wrapped
Ostatné	Strg column-tilt/telescoping
Ostatné	Sync iii
Ostatné	Taillamps-level 3
Ostatné	Tectonic silver
Ostatné	Tire pressure sensors-433 mhz

Ostatné	Trailer sway control (tsc)
Ostatné	Trip computer
Ostatné	Unleaded fuel capability
Ostatné	Valencia (spain) plant build
Ostatné	Voltage regulator-12v socket

Upozornenie: V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

Nájdene zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu Svolavacky.cz s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
airbag / zranění	23. 09. 2020	Viac info
motor / převodovka	07. 12. 2019	Viac info
elektronika / požár	18. 08. 2019	Viac info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Viac info
havárie / motor	23. 09. 2018	Viac info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Viac info
bezpečnostní pásy / zranění	19. 02. 2017	Viac info

11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla

Farba podľa výrobcu vozidla	Tectonic Silver – kód PN4B3
Farba pri prvej registrácii v SK	Sivá metalíza

12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	27. 02. 2026
Značenie skiel	NIE

13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina	Databáza
Slovensko	Štátny register vozidiel

Technický popis – základný	
Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	09.01.2017
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	09.01.2017
Továrenská značka	FORD
Obchodný názov	MONDEO
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	FORD-WERKE GMBH DEU
Výrobca motora	FORD-WERKE GMBH DEU
Identifikačné číslo motora	UNCF
Katalyzátor	KAT
Palivo	Benzín
Najväčší výkon motora (kW)	118
Pri otáčkach (ot/min)	6000
Prevodovka	AT
Typ karosérie	AB hatchback 5dv.
Farba karosérie	Šedá metalíza
Výrobca karosérie	FORD-WERKE GMBH DEU

Technický popis – rozšírený	
Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0

Počet lôžok	0
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75
Hmotnosť vozidla (kg)	1555
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	2180
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	1120
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	1110
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	3630
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1450
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	745
Celková dĺžka (mm)	4871
Celková šírka (mm)	1852
Výška (mm)	1490
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1852
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odlahčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2850
Pnamumatiky náprava 1	215/60 R16 95V
Pneumatiky nápravy 2	215/60 R16 95V
Ráfiky náprava 1	6.5Jx16 H2 OS50.0
Ráfiky náprava 2	6.5Jx16 H2 OS50.0
Maximálna rýchlosť (km/h)	214
Emisie CO2	159
Kombinovaná spotreba (l/100km)	6,8

14. Fotky a Inzercia

Neboli nájdené žiadne záznamy o inzercii vozidla v ČR ani v zahraničí.

Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.