

Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	1072790111
Dátum aktivácie Reportu:	28. 01. 2026 11:40:20
Platnosť do:	27. 02. 2026 23:59:59

1. Základné údaje o vozidle



VIN
VR3ECYHYCLN529167

Továrenská značka
PEUGEOT

Palivo
diesel

Dátum výroby
25. 06. 2020

Model
RIFTER

Výkon
75 kW

Dátum 1. registrácie
15. 10. 2020

Druh vozidla
osobné

Objem
1499 ccm

⚠ VAROVANIE: Zistené poškodenie

2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2020	06/2020	0 km		Vozidlo bolo vyrobené
	Dátum výroby vozidla: 25. 06. 2020 Vek vozidla: 5 rokov 7 mesiacov Farba vozidla: banquise white – kód EWP Vyrobené pre trh: Slovensko Strana riadenia: ľavostranné			
	10/2020		 Slovensko	Registrácia vozidla v SK
	Dátum registrácie vozidla: 15. 10. 2020 Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení: 15. 10. 2020 Čas od výroby po prvé prihlásenie: 3 mesiace Registrované ako: Nové Farba auta pri registrácii: Biela			
	10/2020		 Slovensko	Vystavenie technického preukazu
2021	10/2020	5 km	 Slovensko	Záznam tachometra
	10/2021	26 500 km	 Slovensko	Poškodenie
	09/2023	87 500 km	 Slovensko	Poškodenie
	11/2023	98 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
	12/2023	98 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2024	02/2024	100 000 km		Záznam tachometra
2025	02/2025	105 000 km	 Slovensko	Inzercia vozidla

4. Kontrola poškodenia

Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí bol nájdený jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 2


Dátum	10/2021
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkulujú podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Čelné sklo
Stav tachometra	26 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Kalkulácia nákladov na opravu

2 / 2

Dátum	09/2023
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkulujú podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Pravá strana
Stav tachometra	87 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Upozornenie: V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

5. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežiach vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 28. 01. 2026
 Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovensko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

6. Kontrola záložných práv

Záložné právo nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov záloh daného štátu.

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

7. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

8. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	28. 01. 2026
AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
Home Credit SK	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	28. 01. 2026
BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE

ESSOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB – divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE
VÚB, a.s.	NIE

9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla	
Značka	Peugeot
Druh vozidla	Passenger vehicle
Názov modelu	RIFTER (K9)
Dátum výroby	25.06.2020
Dátum počiatku záruky	16.10.2020
Kód farby	EWP
Farba	banquise white
Typ laku	TYP VNĚJŠÍHO OBLOŽENÍ PLOCHÉ STANDARD
Vnútorne vybavenie	ÚPLET ENIGMAT + TKANINA LEORKI "OB"
Kód vnútorného vybavenia	OB
Barva čalúnenia	"FE"
Kód motora	DV5RD 75 KW 1.5 L NAFTOVÝ
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	75
Počet valcov	4

Sériové číslo motora	10 Q3DS 0805569
Kód prevodovky	BVM BE4/5 O
Prevodovka	PĚTISTUPŇOVÁ MECHANICKÁ PŘEVODOVKA TYP STT
Počet prevodových stupňov	5
Riadenie	MAN
Apv	15935 FL 1 0180
Smernice EU	e2*2007/46*0624*07
Úroveň vybavenia	ACTIVE
Karoséria	SEDAN RODINNÁ
Emblém	RIFTER (K9)
Predajný typ	1PK9AFQMDJB0A022
Krajina	Slovakia
Iso názov krajiny	Slovakia
Kód riadenia	LHD

Súpis výbavy vozidla

ADDITIONAL BLOWER	WITHOUT ADDITIONAL PULSE
ADDITIONAL HEATING	WITHOUT ADDITIONAL HEATING FUNCTION
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE)	ENGINE UNDERSHELDING
AERIAL	SHORT ROOF AERIAL
AIR CONDITIONING	WITH HEATER MATRIX
AIRBAG DEACTIVATION	MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
ALTERNATOR	ALTERNATOR CLASS 18 180 AMP
ANLASSER	BLACK COLOUR-DYED BODY SILL SIDE PROTECTORS
ANTI-THEFT ALARM	ACCESSORY ANTI-THEFT ALARM
ASHTRAY	WITHOUT ASHTRAY
ATMOSPHERIC CONDITIONS	NORMAL ATMOSPHERE
BATTERY	BATTERY L3 760 70AH EFR 760 EN EF
BLIND SPOT DETECTION	WITHOUT BLIND SPOT MONITORING
BOOT AND LOAD SPACE LIGHTING	WITHOUT BOOT LIGHT
BRAKE ASSOCIATED VARIANT	ESP BOSCH 9.1
BUMPER	NEUTRAL/BODY COLOUR STD FR BUMPER-NEUTRAL STD RR
BUMPER TRIM	ALUMINIUM INSERT BUMPER EMBELLISHMENT
CABIN	WITHOUT CAB
CABIN CARPET	R1+R2+R3 CARPET
CABIN SEAT	1 PLACE PASSENGER SEAT
CAPACITY	1500 CM3
CARPET COVER	W/O CARPETMAT
CATALYTIC CONVERTER	CATALYTIC CONVERTER LOWER THAN 50 PPM+ASC
CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY	433.92 MHZ SUPER HETERODYNE

CIGAR LIGHTER	WITHOUT CIGAR-LIGHTER
CLIMATE (AMBIENT TEMP)	COLD COUNTRIES
CLUTCH	HYDRAULIC CLUTCH
COMPACT DISC	WITHOUT COMPACT DISC
CONSOLE	LOWER CONSOLE
COOLING MOTOR	RADIATOR 28DM2
COUNTRY ADAPTATION	WITHOUT ADAPTATION COUNTRY
COURTESY MIRROR	WITHOUT VANITY MIRROR
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING	WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT
CRUISE CONTROL	PROGRAMMABLE CRUISE CONTROL AND SPEED LIMITER
CUSHION PADDING	PADDING WITH PASSENGER DETECTION PAD
DECORATION (PAINTED)	BODY COLOUR DECORATION
DIESEL FILTER WATER DETECTOR	WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
DISPLAY	DGT8C SCREEN DISPLAY
DOOR SEAL	FR DOOR LOWER + FRONT SEAL
DRIVE TRAIN	INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN
DRIVER SEAT ADJUSTMENT	DRIVER'S FR SEAT CUSHION ADJUSTMENT ADJUSTABLE BACKREST
DRIVER'S SEAT HEIGHT CONTROL	PARALLEL DRV HEIGHT ADJ
DRIVER'S WINDOW LIFT	STANDARD ELECTRIC DRIVER'S FR WINDOW
DRIVING POSITION	LEFT-HAND DRIVE
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
EMERGENCY EQUIPMENT	W/O HELP EQUIPMENT
EMISSIONS STANDARD (ENGINE)	EURO 6.2 ENGINE EMISSION CONTROL
ENGINE	DV5RD 75KW 1.5L DIESEL
ENGINE (TYPE)	DV TYPE ENGINE
ENGINE BAY SOUNDPROOFING	BULKHEAD SOUNDPROOFING
ENGINE BAY SOUNDPROOFING	UNDERBONNET + BULKHEAD SOUNDPROOFING
EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM	WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS
EQUIPMENT PACK	W/O EQUIPMENT PACK
EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS)	CONVEX EXTERIOR MIRROR GLASS
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION	MANUAL FOLD EXTERIOR MIRROR
EXTERIOR ACCESSORIES	EXT DOOR HANDLES BC + PAINTED EXT MIRRORS
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (HEATED)	HEATED EXTERIOR MIRROR
FAN	1 X 2-SPEED FAN 95W AERO DYNAMIC FLAP
FINAL DRIVE RATIO	FINAL DRIVE RATIO 17 X 77
FINISHER (SELF-ADHESIVE)	WITHOUT GLASS ADHESIVE TAPE
FRONT ANTI-ROLL BAR	FRONT ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 40000 NM/RAD
FRONT FOG LAMP	FRONT FOG LIGHTS
FRONT LATERAL AIRBAG	FR CHEST/PELVIS SIDE AIRBAG+FR/RR CURTAIN
FRONT PANEL BLANK	WITHOUT FRONT BUMPER PLUG

FRONT PASSENGER SEAT CONTROL	MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL
FRONT PASSENGER SEAT FOLDING	WITH STANDARD FOLDING FR PASSENGER SEAT
FRONT SEAT GUARD	WITHOUT CAB PROTECTION PANEL
FUEL	DIESEL GRADE DA/DE/DE+
FUEL FILLER CAP	FUEL TANK CAP WITH LOCK
FUEL SUPPLY	DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION
GEARBOX (CHARACTERISTICS)	MANUAL GEARBOX BE4/5 O
GEARBOX TYPE	GEARBOX BE4R
GLASS (APPEARANCE)	WINDOW TINTED
GRAB HANDLES	HOOK AND REAR HANDLE
HANDS FREE ACCESS AND STARTING	WITHOUT HANDS-FREE ACCESS/STARTING
HEATING ELEMENT	NON HEATED SEAT
HORNS	HORN STANDARD
CHILD LOCK	MANUAL REAR CHILD LOCK
CHILD OBSERVATION INTERIOR MIRROR	WITHOUT INTERIOR CHILD MONITORING MIRROR
CHILD SEAT ANCHORING POINTS	WITH REAR ISOFIX, WITHOUT FRONT ISOFIX
INDICATORS	WITHOUT SIGNALING LIGHTS
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR	INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION
INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS)	INSTRUMENT PANEL MATRIX COLOUR SCREEN 3.5+DECORS
INT. LOAD RETENTION	4 LASHING RINGS
INT. UPHOLSTERY ELEMENTS	SLIDING SIDE DOOR UPPER TRIM
INTERIOR DOOR CONTROL (APPEARANCE)	CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE
INTERIOR REAR VIEW MIRROR	DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
INTERIOR TRIM TYPE	WEAVE ENIGMAT + WW LEORKI "OB"
LABEL	WITHOUT LABEL
LATERAL BLINDS	WITHOUT SIDE BLINDS
LIGHTING OF LAMPS	AUTOMATIC SWITCHING ON OF LIGHTS
LOAD SPACE TRIM	W/O MAT
LOCKING CONTROL	SIMPLE CENTRAL LOCKING
LOUDSPEAKER	4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS
LUGGAGE COVER	SHELF
LUGGAGE RACK	LUGGAGE-CARRIER PRE-EQUIPMENT
MIRROR LINK	WITH MIRROR LINK
MISC. INT. ACCESSORY	WITHOUT MISCELLANEOUS INTERIOR ACCESSORIES
MISC. INT. LAMPS	FRONT SPOTLAMP
MULTIPLEXING	R3 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE
OBSTACLE DETECTION SYSTEM	REAR RADAR OBSTACLE SENSOR
PANORAMIC VISUAL AID	WITHOUT PANORAMIC VISUAL AID
PARTICLE FILTER	WITH PARTICLE EMISSION FILTER
PASSENGER AIRBAG	WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE

PASSENGER'S WINDOW LIFT	STD ELEC CONTROL FRONT PASSENGER ELECTRIC WINDOW
PAYLOAD	NORMAL PAYLOAD
POWER VARIATION (ENGINE)	75KW - 250NM
RADIO CONTROLS	STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL
RADIO FREQUENCY	WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
RADIO HEADPHONE SOCKET	WITHOUT ACCESSORY SOCKET
RADIO RECEIVER	ANALOGUE CONNECTED NAVIGATION
REAR ANTI-ROLL BAR	REAR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 52000 NM/RAD
REAR MOVING PANEL	2 REAR HINGED WINDOW DOORS
REAR PASSENGER PROTECTION	W/O RR PASSENGER PROTECTION
REAR ROOF FLAP	W/O ROOF TRAP
REAR SCREEN WIPER	WITH REAR WIPER
REAR SEAT	SEPARATE FOLD BACK BENCH SEAT
REAR SEATBELT	PYR SIDE REEL + 3 POINT CENTR + UNBUCKLED WARNING
REAR SPOILER	WITHOUT REAR AERODYNAMIC SPOILER
REAR TAILGATE GLASS	WITHOUT TAILGATE WINDOW
REAR WINDOW (TYPE)	REAR GLASS HEATED
REAR WINDOW LIFT	WITHOUT REAR GLASS LIFT
REFRIGERANT	AIRCON FLUID 1234 YF
REFRIGERATION	SINGLE AIR CONDITIONING
RIM/TYRE SIZE	16 INCH TYRE FITMENT
ROW 3 SIDE WINDOW	FIXED WINDOW GLASSES,3ND ROW
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM	WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN
SET OF KEYS	1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY
SCHEIBE (AUSSEHEN)	WINDOW TINTED
SIDE ARMREST (TYPE)	CLOTH FR SIDE ARMREST+PULLING HANDLE INJ GRAINED
SIDE IMPACTS	REINFORCED SIDE IMPACT PROTECTORS
SIDE LOAD DOOR	SLIDING RH LH SIDE DOOR
SIDE MOULDINGS (TYPE)	BLACK COLOUR-DYED BODY SILL SIDE PROTECTORS
SIDE WINDOW (COMM. VEH. ONLY)	1 PARTIALLY OPENING WINDOW 2 SIDES
SPARE WHEEL	STANDARD SPARE WHEEL
SPECIAL LIGHTING	FRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL)
SPECIAL SPECIFICATION	STANDARD
SPEED GRADUATIONS	SPEED GRADUATION IN KM/H
SPLASH SHIELD	STANDARD MUD GUARD
STARTER MOTOR	STTD STARTER
STEERING (OPERATION)	LOW POWER SINGLE PINION ELECTRIC POWER STEERING
STEERING WHEEL	STANDARD STEERING WHEEL
STEERING WHEEL ANGLE	WITH STEERING ANGLE SENSOR
STOP AND START	WITH STOP AND START STARTER

STORAGE (DRIVING POSITION)	ENCLOSED LOWER STORAGE COMPARTMENT+OPEN UPPER STORAGE COMPARTMENT
STORAGE (OTHERS)	W/O OTHER SETTING BOXES
STOWAGE BIN	WITHOUT SETTING BOX
SUPPLEMENTARY SEAT	WITHOUT SUPPLEMENTARY SEAT POSITN
SUSPENSION	NORMAL SUSPENSION
TANK FILTER	RESERVOIR FILTER INTERIOR
TELEMATIC UNIT	WITHOUT TELEMATIC UNIT
TOWBAR	WITHOUT TOWBAR
TRAFFIC INFORMATION READER	PREVENTION+CORRECTION OF LATERAL TRAJECTORY
TRAFFIC SIDE	DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
TRANSMISSION	STT TYPE 5-SPEED MANUAL GEARBOX
TRIM ADAPTATION	HEART OF THE RANGE GEAR LEVER KNOB+PVC GAITER
TYRE (SIZE, TYPE)	215/65 R16 102H REINFORCED TYRE
UNDERBODY SHIELD	WITHOUT PROTECTION UNDER BODY
UNDERSEAT STORAGE	WITHOUT UNDER SEAT STORAGE
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION	EURO 6.2 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN)	BLACK COLOUR-DYED BODY SILL SIDE PROTECTORS
VIN PLATE	EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE
WHEEL (TYPE)	STEEL WHEELS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE)	16 INCH GOLET WHEEL TRIM
WHEEL STYLE	16 INCH BLACK STEEL WHEEL
WIFI	WITH WIFI
WINDOW (TYPE)	LAMINATED WINDSCREEN
WINDSCREEN GLASS (TYPE)	STANDARD WINDSCREEN GLASS
WINDSCREEN WIPER	2-SPEED INTERMITTENT WIPER + ADJUSTMENT
WORK TABLE	WITHOUT WORK TABLE
Ostatné	FUEL TANK WITH LOCATING TAB

Upozornenie: V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

Nájdene zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu Svolavačky.cz s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné

zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
havárie / motor	17. 07. 2025	Viac info
emise / motor	28. 08. 2023	Viac info
motor / požár	26. 02. 2023	Viac info
palivo / požár	25. 12. 2021	Viac info
motor / palivo	06. 11. 2020	Viac info
havárie / řízení	23. 08. 2020	Viac info

11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla	
Farba podľa výrobcu vozidla	banquise white – kód EWP
Farba pri prvej registrácii v SK	Biela

12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	28. 01. 2026
Značenie skiel	NIE

13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina	Databáza
Slovensko	Štátny register vozidiel

Technický popis – základný	
Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO

Dátum prvej registrácie vozidla	15.10.2020
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	15.10.2020
Továrenská značka	PEUGEOT
Obchodný názov	Rifter
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	PSA AUTOMOBILES S.A. FRA
Výrobca motora	PSA AUTOMOBILES S.A. FRA
Identifikačné číslo motora	YH01
Katalyzátor	KAT
Palivo	Nafta
Najväčší výkon motora (kW)	75
Pri otáčkach (ot/min)	3500
Prevodovka	MT
Typ karosérie	AF viacúčelová
Farba karosérie	Biela
Výrobca karosérie	PSA AUTOMOBILES S.A. FRA

Technický popis – rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75
Hmotnosť vozidla (kg)	1589
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	2105
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	1200
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	1300
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	3405
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1300
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750
Celková dĺžka (mm)	4403
Celková šírka (mm)	1848
Výška (mm)	1880
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1848
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odľahčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2

Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2785
Pnamumatiky náprava 1	215/65 R16 95U
Pneumatiky nápravy 2	215/65 R16 95U
Ráfiky náprava 1	6.50J16 (e=47)
Ráfiky náprava 2	6.50J16 (e=47)
Maximálna rýchlosť (km/h)	172
Spojovacie zariadenie trieda	A50-X
Emisie CO2	111
Kombinovaná spotreba (l/100km)	4,2

14. Fotky a Inzercia

Ak bolo vozidlo v minulosti inzerované alebo vykonaná prehliadka, zobrazíme informácie a fotodokumentáciu.

Záznam 1/1







Foto

Dátum zadania inzerátu

03. 02. 2025

Inzerovaný počet kilometrov

105 000 km



Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.