


Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	8957944250
Dátum aktivácie Reportu:	13. 02. 2026 14:44:48
Platnosť do:	15. 03. 2026 23:59:59

1. Základné údaje o vozidle



VIN

VF1RFB00860642622

Továrenská značka

RENAULT

Druh vozidla

osobné

Objem

1461 ccm

Model

MEGANE

Palivo

diesel

Dátum výroby

18. 05. 2018

Typ karosérie

kombi

Výkon

81 kW

Dátum 1. registrácie

26. 09. 2018

VAROVANIE:

Zistené poškodenie


2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2018	05/2018	0 km		Vozidlo bolo vyrobené
	Dátum výroby vozidla:		18. 05. 2018	
	Vek vozidla:		7 rokov 8 mesiacov	
	Farba vozidla:		berlin blue – kód TERQE	
	Vyrobené pre trh:		Slovensko	
	Strana riadenia:		ľavostranné	
	09/2018		 Slovensko	Registrácia vozidla v SK
	Dátum registrácie vozidla:		26. 09. 2018	
	Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení:		26. 09. 2018	
	Čas od výroby po prvé prihlásenie:		4 mesiace	
	Registrované ako:		Nové	
	Farba auta pri registrácii:		Modrá metalíza	
	09/2018		 Slovensko	Vystavenie technického preukazu
	11/2018	7 000 km		Záznam tachometra
2019	01/2019	11 500 km	 Slovensko	Poškodenie
	05/2019	22 000 km		Záznam tachometra
	08/2019	31 500 km		Záznam tachometra
	11/2019	41 000 km		Záznam tachometra
2020	06/2020	48 000 km		Záznam tachometra
	09/2020	51 500 km		Záznam tachometra
	10/2020	51 500 km		Záznam tachometra
	11/2020	52 500 km		Záznam tachometra
2021	06/2021	54 500 km		Záznam tachometra
	10/2021	57 000 km		Záznam tachometra
	12/2021	58 000 km		Záznam tachometra
2022	11/2022	66 000 km		Záznam tachometra
2023	06/2023	71 500 km		Záznam tachometra
	11/2023	78 000 km		Záznam tachometra

2024	09/2024	88 000 km	Záznam tachometra
2025	10/2025	85 000 km	Záznam tachometra

4. Kontrola poškodenia


Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 1

Dátum	01/2019
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Ľavá strana, Ľavá zadná strana
Stav tachometra	11 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Upozornenie: V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

5. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežích vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 13. 02. 2026
 Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

6. Kontrola záložných práv

Záložné právo nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov záloh daného štátu.

Krajina	Ku dňu: 13. 02. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

7. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

8. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 13. 02. 2026
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	13. 02. 2026
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
Home Credit SK	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dnu: 13. 02. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 02. 2026
BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE
ESSOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE

Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB – divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE
VÚB, a.s.	NIE

9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla	
Značka	Renault
Názov modelu	Megane IV
Označenie modelu	Megane IV (KFB), 1.5 DCI DIESEL ENGINE, DC4, TERQE
Kód zariadenia	E3B
Dátum výroby	18.05.2018
Kód farby	TERQE
Farba	berlin blue
Kód prevodovky	DC4009
Prevodovka	6-SPEED DUAL CLUTCH GEARBOX: DC4
Počet prevodových stupňov	6
Sériové číslo prevodovky	LPE0607
Kód karosérie	KFB
Karoséria	WAGON/ESTATE
Kód motora	K9K657
Objem ccm	1461
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	81
Počet valcov	4
Palivo	Diesel

Kód emise	E06R
Emisie	EMIS CONT EURO6B OBD IUPR
Krajina	GEO COUNTRY SLOVAKIA
Iso názov krajiny	Slovakia
Smernice EU	e2*2007/46*0546*09
Riadenie	AUT
Pohon	2WD
Kód riadenia	LHD
Predajný typ	VECO40

Súpis výbavy vozidla

Adaptation / Country specifics	Customized version – Version without adaptation
Adaptation / Country specifics	Driver's handbook – Slovakia glove box literature
Adaptation / Country specifics	Dust protection – With dust kit
Adaptation / Country specifics	Front and rear body crossmember – Wihout crossmember
Adaptation / Country specifics	Geographic country – Geo country Slovakia
Adaptation / Country specifics	On-board warranty/services – Services booklet
Adaptation / Country specifics	Prestation societe
Adaptation / Country specifics	Routing sheets country – Poland
Adaptation / Country specifics	Special technical features code.
Adaptation / Country specifics	Steering wheel position – Left
Adaptation / Country specifics	Technic regulation group country – Technical reg : rp00
Adaptation / Country specifics	Type of climate – Temperate climate
Adaptation / Country specifics	Underbody protection – With antigrit protection
Adaptation / Country specifics	Utility adaptation cover
Adaptation / Country specifics	Vehicle light conversion – Wo light adaptation svo
Adaptation / Country specifics	Vehicule transformation
Adaptation / Country specifics	Water protection – With rain ford river kit
Air conditioning / Heating	Additional heater for passengers – Heating a
Air conditioning / Heating	Air purifier – Without air purifier
Air conditioning / Heating	Passenger compartment heating type – Air-conditioning type n3
Air conditioning / Heating	Type of refrigerant gas – Gas type 1234yf
Axle assemblies	Anti-lock braking system – With anti-lock braking system
Axle assemblies	Brake caliper
Axle assemblies	Braking assistance – Booster emergency braking
Axle assemblies	Electronic stability program – Direct stab con hill asst
Axle assemblies	Forward emergency braking – Adv em braking urban 1
Axle assemblies	Chassis type – Standard wheel base
Axle assemblies	Make of tyres – Tyre brand: unmarked fitt
Axle assemblies	Parking brake type – Electrical parking brake

Axle assemblies	Road severity – Type of road severity 1
Axle assemblies	Spare wheel – Mini spare wheel
Axle assemblies	Sprung mass/rear axle – Sprung weight/rear axle 2
Axle assemblies	Steering wheels – 2 drive wheels
Axle assemblies	Suspended weight/front axle – Sprung weight/front axle2
Axle assemblies	Topped by tires
Axle assemblies	Type of brake
Axle assemblies	Type of shock absorbers
Axle assemblies	Type of tires – Standard tyre
Axle assemblies	Tyre pressure detection – Tyre pressure detection
Axle assemblies	Wheel rim type – 17 aluminium wheel rims 1
Axle assemblies	Wheels rims – Celsius diamante black
Body type	Body colour – Blue berlin
Body type	Body reinforcement – With protection impact 03
Body type	Emission reduction service – Emission reduction serv 2
Body type	Hood type
Body type	Rear defuser
Body type	Type – Standard
Body type	Type of roof – Normal roof
Configuration	Bodywork type – Wagon/estate
Configuration	Brand designation – Renault
Configuration	Documentary period – Documentary period 2016
Configuration	Documentation phase – Documentation phase 1
Configuration	Equipment level – E3b grade level
Configuration	Family – Megane 4
Configuration	Hybrid level – Micro hybrid ssg
Configuration	Level of motorization – A3 engine level
Configuration	Limited edition additional defin – Without definition suppl
Configuration	Special editions/additional equipment – Europe equipment level ad
Dashboard / Radio navigation	Additional sensing information
Dashboard / Radio navigation	Audio connection
Dashboard / Radio navigation	Combi meter – Mid range tft 7"
Dashboard / Radio navigation	Counter unit – Kilometres
Dashboard / Radio navigation	Gear shift indicator – With gear shift indicator
Dashboard / Radio navigation	Head up display (hud) – Customer exp: hmd1
Dashboard / Radio navigation	Heated steering wheel – Heated steering wheel
Dashboard / Radio navigation	Interior colour styling – Interior harmony 01
Dashboard / Radio navigation	Navigation map – Mapping superior
Dashboard / Radio navigation	Navigation/smartphone imitation – Smartphone imitation
Dashboard / Radio navigation	Overspeed audible warning device. – Without excess speed horn

Dashboard / Radio navigation	Parking assist system – Intelligent park sys 08
Dashboard / Radio navigation	Seat belt reminder – Seat belt warn type 5
Dashboard / Radio navigation	Speaker equipment
Dashboard / Radio navigation	Steering wheel material – Leather steering wheel 4
Dashboard / Radio navigation	Types of radios – Radio 68a
Dashboard / Radio navigation	Universal interconnect function – Tcu ver 0 gen 2
Interior and exterior equipment	Accessory socket – With accessory socket 2
Interior and exterior equipment	Center console – Console w storage & armre
Interior and exterior equipment	Compact disc loader – Without compact disk play
Interior and exterior equipment	Fire extinguisher – Without fire extinguisher
Interior and exterior equipment	First aid kit – Without first aid kit
Interior and exterior equipment	Luggage box – Luggage box 1
Interior and exterior equipment	Luggage retaining device – Without a net for holding luggage
Interior and exterior equipment	Miscellaneous ben gt rs line e – Without prestation
Interior and exterior equipment	Miscellaneous ben gt rs line i – Without prestation
Interior and exterior equipment	Miscellaneous ben gt rs line s – Without prestation
Interior and exterior equipment	Miscellaneous benefits ter
Interior and exterior equipment	Rear spoiler – Without aerodynamic membe
Interior and exterior equipment	Roof rack/bars – Longitudinal bars
Interior and exterior equipment	Smoker's accessories – Without smoker accessorie
Interior and exterior equipment	Stripping – Without stripping
Interior and exterior equipment	Type of sun visor – With lit mirror
Interior and exterior equipment	Various additional features
Interior and exterior equipment	Various functions – Customer expectation : hi
Interior and exterior equipment	Wireless phone charge – Wo telephony acces refill
Lighting/ Screen wipers	Additional headlights – Fog lights
Lighting/ Screen wipers	Air conditioning type. – Non-heating window-washer
Lighting/ Screen wipers	Daytime running lights – Daytime running lights 2
Lighting/ Screen wipers	Headlight washer. – Without headlight-washer
Lighting/ Screen wipers	High beam assist – High beam assist
Lighting/ Screen wipers	High mounted stop lamp – With raised brake light
Lighting/ Screen wipers	Rear screen wipers
Lighting/ Screen wipers	Turn signal lamp – Indicators with side repe
Lighting/ Screen wipers	Type of headlights – Led head lamps type-3
Lighting/ Screen wipers	Wiper start-up type – Automatic lights + windscreen wiper
Locking / Alarm	Anti-theft devices – Equipment level of alarm
Locking / Alarm	Door opening remote control type – 433 mhz normal door openi
Locking / Alarm	Electromotor door locking – Electric door locking
Main Engine	Approval type – Approval type 4
Main Engine	Cold starting assistance – Without starting assistan

Main Engine	Cruise control – Cruise control with detec
Main Engine	Emission control standard – Emis cont euro6b obd iupr
Main Engine	Engine capacity – 1461 cm3 engine capacity
Main Engine	Engine heating element – Without engine thermoplun
Main Engine	Engine type – 1.5 dci diesel engine
Main Engine	Engine type and suffix – 657 index
Main Engine	Exhaust of line
Main Engine	Particle filter – With particle filter
Main Engine	Power in din hp / kw – 081 kw power
Main Engine	Speed gestion – Over speed prevention
Main Engine	Type of fuel or energy – Diesel
Other	Commercial version supplement – Basic commercial version
Other	Commercial version supplement 5 – Wo commercial version
Other	Conditioning – Standard protection
Other	Driving mode control – Multi experience 1
Other	Electric toll collection – Wo electronic toll sys sp
Other	Invariant process sheet model – Model routing sheet
Other	Plant assembly line – Assembly line 1
Other	Plant marking for complex start – Plant marking for complex
Other	Utility adaptation cover – Without adaptation
Safety	Adjustment of front seat belts – Height adjustable seatbelts
Safety	Airbag cancel – Deconnex airbag pass
Safety	Black box edr – Without black box
Safety	Driver attention alert – Without prestation
Safety	Emergency call and breakdown – Without call fonction
Safety	Front seat suitable for children – Isofix seat
Safety	Front side airbag – Front side airbag + heada
Safety	Protection elements – Dr+as airbag
Safety	Rear centre seatbelt. – 3–point centre seatbelt
Safety	Security distance gestion – Secur dist gest 01
Safety	Vehicle tracking system – W/o security device
Seats / Upholstery	Front headrest type – Front headrest 02
Seats / Upholstery	Front seat type – Front seat type n 08
Seats / Upholstery	Rear headrest type – Rear headrest type 3
Seats / Upholstery	Rear seat type – Rear seat n 04
Seats / Upholstery	Seat covers – Fabric seat–lining n 04
Seats / Upholstery	Seat heater and cooler – Heated seat
Seats / Upholstery	Seat trims – Velvet cloth
Secondary Engine	Second engine index – Without additional index
Secondary Engine	Second engine type – Without additional type

Secondary Engine	Second power – Without additional power
Traction battery	Battery level traction – Without battery level
Traction battery	Battery power traction – Without battery energy
Traction battery	Electric vehicle or motor funct
Traction battery	Traction battery suffix – Without battery suffix
Traction battery	Traction battery type – Without battery
Transmission	Gearbox suffix – 009 index
Transmission	Gearbox type – 6-speed dual clutch gearbox: dc4
Transmission	Gearbox type/number of gears – 6-gear automatic gearbox
Transmission	Limited slip differential
Transmission	Paddle shift lever – Without paddle shift leve
Transmission	Transmission type – 2 wheels drive transmissi
Windows / Rear view	Blind spot detection – With dectector blind spot sensor
Windows / Rear view	Exterior rear view mirrors – Door mirrors 04
Windows / Rear view	Heated windshield – Non-heated windscreen
Windows / Rear view	Interior rear view mirror – Rearview mirror chromium
Windows / Rear view	Lane keep – With ldw system type 1
Windows / Rear view	Rear window – Heated rear screen
Windows / Rear view	Rear window control – Electric anti-pinch
Windows / Rear view	Type of front window winder. – Driver: anti-pinching pulsed / passenger: anti-pinching pulsed
Windows / Rear view	Window tint – Dark glass on lateral win

Upozornenie: V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

Nájdene zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu Svolavačky.cz s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
palivo / požár	30. 08. 2020	Viac info
havárie / motor	30. 09. 2019	Viac info
elektronika / požár	05. 04. 2019	Viac info

elektronika / motor

04. 01. 2019

[Viac info](#)

11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla

Farba podľa výrobcu vozidla	berlin blue – kód TERQE
Farba pri prvej registrácii v SK	Modrá metalíza

12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	13. 02. 2026
Značenie skiel	NIE

13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina	Databáza
Slovensko	Štátny register vozidiel

Technický popis – základný

Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	26.09.2018
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	26.09.2018
Továrenská značka	RENAULT
Obchodný názov	MEGANE
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	RENAULT SAS FRA

Výrobca motora	RENAULT SAS FRA
Identifikačné číslo motora	K9K G6
Katalyzátor	KAT
Palivo	Nafta
Najväčší výkon motora (kW)	81
Pri otáčkach (ot/min)	4000
Prevodovka	AT
Typ karosérie	AC kombi
Farba karosérie	Modrá metalíza
Výrobca karosérie	RENAULT SAS FRA

Technický popis – rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80
Hmotnosť vozidla (kg)	1509
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	1932
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	1070
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	1060
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	3332
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1700
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	695
Celková dĺžka (mm)	4626
Celková šírka (mm)	1814
Výška (mm)	1441
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1814
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odľahčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2712
Pnamumatiky náprava 1	205/55 R16 (91)H (*)

Pneumatiky nápravy 2	205/55 R16 (91)H (*)
Ráfiky náprava 1	6.50 J 16 - 41 (*)
Ráfiky náprava 2	6.50 J 16 - 41 (*)
Maximálna rýchlosť (km/h)	188
Emisie CO2	95
Kombinovaná spotreba (l/100km)	3,7

14. Fotky a Inzercia

Neboli nájdené žiadne záznamy o inzercii vozidla v ČR ani v zahraničí.

Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.