

## Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	4646494705
Dátum aktivácie Reportu:	28. 01. 2026 11:18:27
Platnosť do:	27. 02. 2026 23:59:59

## 1. Základné údaje o vozidle



VIN  
TMBEA6NJ7MZ070068

✓ kontrolná číslica je v poriadku

Továrenská značka  
ŠKODA

Model  
FABIA

Typ karosérie  
hatchback

Druh vozidla  
osobné

Palivo  
benzín

Výkon  
44 kW

Objem  
999 ccm

Dátum výroby  
19. 02. 2021

Dátum 1. registrácie  
04. 05. 2021

⚠ VAROVANIE: Zistené poškodenie

## 2. Kontrola najjazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

## Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



### 3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2021	02/2021	0 km		Vozidlo bolo vyrobené
	<p>Dátum výroby vozidla: 19. 02. 2021</p> <p>Vek vozidla: 4 roky 11 mesiacov</p> <p>Farba vozidla: corrida red – kód 8T</p> <p>Vyrobené pre trh: Slovensko</p> <p>Strana riadenia: ľavostranné</p>			
	05/2021		 Slovensko	Registrácia vozidla v SK
	<p>Dátum registrácie vozidla: 04. 05. 2021</p> <p>Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení: 04. 05. 2021</p> <p>Čas od výroby po prvé prihlásenie: 2 mesiace</p> <p>Registrované ako: Nové</p> <p>Farba auta pri registrácii: Červená</p>			
	05/2021		 Slovensko	Vystavenie technického preukazu
2022	02/2022	3 500 km	 Slovensko	Poškodenie
	09/2022	6 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2023	04/2023	8 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2024	11/2024	15 500 km	 Slovensko	Poškodenie
2025	05/2025			Fotodokumentácia
	05/2025	17 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
	08/2025	17 000 km	 Slovensko	Záznam tachometra
	11/2025			Fotodokumentácia
2026	01/2026			Fotodokumentácia

### 4. Kontrola poškodenia

Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 2

Dátum	02/2022
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Pravá predná strana, Pravá strana
Stav tachometra	3 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Kalkulácia nákladov na opravu

2 / 2

Dátum	11/2024
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Predné čelo, Pravá predná strana, Zadné čelo
Stav tachometra	15 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



**Upozornenie:** V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

## 5. Kontrola odcudzenia

**Nie je evidované ako odcudzené**

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežiach vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 28. 01. 2026
 Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovensko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

\* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

## 6. Kontrola záložných práv

### Záložné právo nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov záloh daného štátu.

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

## 7. Kontrola taxi

### V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

## 8. Kontrola financovania

### Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	28. 01. 2026
AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
Home Credit SK	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	28. 01. 2026
BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE

ESSOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB – divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE
VÚB, a.s.	NIE

## 9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla	
Značka	Škoda
Názov modelu	Fabia III
Označenie modelu	FABIA ACT MP44/1.0 M5F
Modelový rok	2021
Dátum výroby	19.02.2021
Dátum predaja	06.05.2021
Kód farby	8T
Farba	corrida red
Kód farby strechy	8T
Farba strechy	corrida red
Kód prevodovky	UDB
Kód motora	CHYE
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	44

Počet valcov	3
Iso názov krajiny	Slovakia
Kód riadenia	LHD
Predajný typ	NJ32C4

#### Súpis výbavy vozidla

"Multimedia", video/DVD/notebook connection	Without "Multimedia" in vehicle
Activated carbon canister	Activated carbon canister for intensified evaporation system with on-board diagnostic system 2
Adapter (for trailer hitch)	Without adapter
Additional body covers, side	Without additional side body covers (stone guard)
Additional child seat anchors	Child seat anchor
Additional tires (winter tires)	Without additional tires
Air bag	Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Antennas	Roof antenna
Antifreeze	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Anti-theft protection system	Electronic vehicle immobilization device
Audio-response system/voice control	Without voice control
Backrest release	Without backrest release for front seats
Base engine	3-cylinder gasoline engine 1.0 l unit 04C.C
Body style	Hatchback
Bracket	Without bracket
Brake type, front	Disc brakes, front (Geomet D)
Brake type, rear	Drum brakes, rear
Braking systems	Electronic stabilization program (ESP)
Breakaway interior mirror	Dipping breakaway interior rear view mirror
Bumper	Painted bumpers
Bumper systems	Standard bumpers
Call feature	Without emergency call control unit
Camera systems/accident sensors	Without camera systems/accident sensors
Carrier frequency for radio remote control	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
CD ROM/DVD/SD card	Without CD/DVD for navigation
Center armrest	Without center armrest front
Center console	Center console
Center rear seat belts	3-point seat belt for center rear seat
Climatic zones	Standard climatic zones
Component part sets with country-specific design requirements	Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance	Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
Controls (steering wheels/steering column)	Without controls
Cruise control	Without cruise control system (CCS)

Curb weight range	Curb weight range 1
Customized installation	Without customized installation
Decorative films / emblems	Without decorative films / emblems
Delivery equipment	Without delivery equipment
Door and lid locking system	Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
Door and side pockets, rear	Stowage box rear (door and side panel)
Door and side trim panels	Door and side trim panel
Doors	4 doors
Doors/trays in trunk	Stowage box in luggage boot
Electric interface for external use	Electric interface for external use, USB (iPod-capable)
Engine cooling system	Not hot country
Engine specifications	3-cylinder gasoline engine 1.0 l/44 kW intake manifold injection base engine is TH4
Equipment levels	Comfort equipment
Exhaust tailpipe	Rear exhaust tailpipe (standard)
Exterior mirror setting	Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures	Without additional exterior noise suppression
Fire extinguisher	Without fire extinguisher
Floor mats	Without floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter)	Fresh air intake system with activated charcoal canister
Front Assist	without Front Assist/without city automatic emergency braking
Front fog light/additional headlight	Front fog lights
Front seats	Comfort front seats
Front stabilizer	Front stabilizer
Front underbody guard	Additional engine and transmission guard
Fuel filler cap/door, locking option	Fuel filler cap
Fuel quantity for initial filling	Initial standard fuel filling
Fuel systems	Fuel system for carburetor gasoline eng. with injector system without fuel return and modified injection pressure
Gearshift boot/cover	Leatherette gearshift boot
Gearshift knob/handle	Comfort gearshift knob/handle
Generators	Alternator 140 A
Glove compartment	Glove compartment door without light
Grab handles at roof frame	Folding grab handles at roof frame
Hand brake lever handle	Plastic hand brake lever handle
Headlight	Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation	Separate daytime running lights
Headlight-range adjustment	Headlight-range adjustment
Headrests	Height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater	W/o heat accumulator/auxiliary heating

Heated washer nozzles	Without heated washer nozzles
Heating and air conditioning system	Manually controlled air conditioning
Hill hold control	Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Horns	High-sounding horn
Chrome work package	Without aluminum/chrome work package
Identification plates	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Ignition/starter switch locking system	Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type	Filler neck module 1 with insert
Inserts	Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components	Installation differentiation for transmission MQ100 — vehicle components —
Instrument inserts	Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Interior light in driver compartment	Interior light (type 1)
Interior noise suppression measures	Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Key for locking system	Key for locking system with remote control
Left exterior mirror	Left exterior mirror: convex
Left vanity mirror	Vanity mirror left
Light assistance system	Without light assistant
Lockable wheel bolts	Standard wheel bolts
Luggage compartment cover	Foldable trunk cover
Luggage compartment floor covering	Standard trunk floor covering
Luggage net/pocket on backrest(s)	Without luggage nets/pockets on backrests
Lumbar support	Without lumbar support in seat backrests
Malfunction display	Without additional malfunction display
Manufacturing sequence differentiation	Standard manufacturing sequence
Mass damper for steering wheels	Without mass damper for steering wheel
Molding roof liner	Unsplit molding roof liner
Mud flap	Without mud flaps
Multi-function display/trip computer	Multi-function display/on-board computer "Basic"
Nameplate set	Without nameplate set
Navigation device	Without navigation device
Online services	Without online service
Outer rear seat belts	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Owner's manuals	Information kit in Slovakian
Paint coating	Standard paint coating
Paint preservative/transit coating	Transit coating film with additional transport protection measures
Park distance control	Without park distance control
Partition	Without partition
Pedal cluster	Standard pedal cluster
Pedestrian protection	Extended pedestrian protection measures
Pillar lining	Exterior pillar lining design 2

Platform group class	Platform group class 3
Platform module floor pan, rear	Rear floor panel module, type 3
Protective side molding	Without protective side molding
Radiator grille	Radiator grille with chrome-plated strip
Radios	.
Rear axle	Heavy-duty rear axle
Rear axle weight	Rear axle weight, type 1
Rear cargo area	Without cargo area
Rear fog light	Rear fog light for driving on the right
Rear headrests	Three rear headrests
Rear seats	Rear seat bench unsplit, backrest split folding
Rear spoiler	Deflector vane
Rear window wiper and washer system	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Refrigerant	Refrigerant R1234yf
Refrigerator	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Regional code for radio	Regional code " ECE " for radio
Rest Assist	Without Rest Assist
Restraint systems, front	3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment
Right exterior mirror	Right exterior mirror: convex
Right vanity mirror	Vanity mirror right (type 2)
Roof insert/convertible top	Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack	Preparation for roof load rack
Scuff plates	Without protective film for scuff plate
Seat adjustment	Manual height adjustment for left front seat
Seat belt check	Seat belt reminder, optical and acoustic electric contact
Seat covering	Woven fabric seat covering
Seat heater	Without seat heater
Second battery/battery installation	Without second battery
Service indicator	Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
Service interval prolongation	Service interval prolongation
Shock absorption, chassis, front	Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear	Rear shock absorption for sports design
Side air bag	Side air bag front with curtain air bag
Side and rear windows	Side and rear windows in heat-insulating glass
Side assist/lane departure warning	Without lane change assistant
Smoking/non-smoking package	Non-smoking package
Socket	Without socket
Spare wheel/breakdown set	Breakdown set
Speaker installation	4 speakers (passive)
Special color trim	Without special color trim

Special editions	No special edition
Special labels/plates	Labels/plates in Czech and Slovakian
Special registration measures	Without special measures
Start/stop system/regenerative braking	Start/stop system with regenerative braking
Steering	Power steering
Steering system arrangement	Left-hand drive vehicle
Steering wheels	Steering wheel
Sticker (customized or special edition)	Without stickers and badges
Stowage box	Without stowage box
Taillight assemblies	Taillight assemblies, standard design
Telephone/telematics	Comfort telephony, without antenna connection
Tie down straps/net/pocket	Without tie down straps/net/pocket
Tire pressure warning light	Tire pressure warning light
Tire suppliers	Tires w/o specification of tire brand
Tires	Tires 185/60 R15 84H super-optimized rolling resistance
Tool kit and jack	Without tool kit and jack
Top carrier	Without top carrier
Trailer hitch	Without trailer hitch
Transmission specifications	5-speed manual transmission
Tray	Without tray on roof liner
TV reception/digital radio reception	Digital radio reception
Type approval countries/countries with special requirements	Type approval Republic of Slovakia
Umbrella	Without umbrella(s)
Vehicle class differentiation units/platform components	Vehicle class differentiation -6VA-
Vehicle specifications	No special purpose vehicle, standard equipment
Weight category front axle	Suspension range 55 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle	Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers	Full wheel covers
Wheelbases	Wheelbase
Wheels	Steel wheels 6J x 15 with optimized weight
Window regulator	Power windows front, mechanical window regulators rear
Windshield glass type	Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
Ostatné	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatné	Emission standard EU6 AP
Ostatné	Equipment options subset for Slovakia
Ostatné	Operating permit, alteration
Ostatné	Sportline Plus

Ostatné

Without headlamp washer system, without washer fluid level indicator

**Upozornenie:** V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

## 10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

### Nájdene zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
airbag / zranění	30. 09. 2023	<a href="#">Viac info</a>
bezpečnostní pásy / sedadla	11. 02. 2022	<a href="#">Viac info</a>

## 11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla	
Farba podľa výrobcu vozidla	corrida red – kód 8T
Farba pri prvej registrácii v SK	Červená

## 12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	28. 01. 2026
Značenie skiel	NIE

## 13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina	Databáza
Slovensko	Štátny register vozidiel

### Technický popis – základný

Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	04.05.2021
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	04.05.2021
Továrenská značka	ŠKODA
Obchodný názov	FABIA
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	ŠKODA AUTO A.S. CZE
Výrobca motora	VOLKSWAGEN AG DEU
Identifikačné číslo motora	CHYEM79181
Katalyzátor	KAT
Palivo	Benzín
Najväčší výkon motora (kW)	44
Pri otáčkach (ot/min)	5000
Prevodovka	MT
Typ karosérie	AB hatchback 5dv.
Farba karosérie	Červená
Výrobca karosérie	ŠKODA AUTO A.S. CZE

### Technický popis – rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Hmotnosť vozidla (kg)	1098
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	1536
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	780
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	780
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	2336
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	800
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	540
Celková dĺžka (mm)	3997

Celková šírka (mm)	1732
Výška (mm)	1482
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1732
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odláhčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2455
Pnamumatiky náprava 1	185/60 R15 84H
Pneumatiky nápravy 2	185/60 R15 84H
Ráfiky náprava 1	6,0JX15 ET38
Ráfiky náprava 2	6,0JX15 ET38
Maximálna rýchlosť (km/h)	159
Emisie CO2	110
Kombinovaná spotreba (l/100km)	4,9

## 14. Fotky a Inzercia

Ak bolo vozidlo v minulosti inzerované alebo vykonaná prehliadka, zobrazíme informácie a fotodokumentáciu.

Záznam 1/3	Foto
Dátum	13. 05. 2025





Záznam 2/3

Foto

Dátum

22. 11. 2025





Záznam 3/3

Foto

Dátum

14. 01. 2026



Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na

výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.