

Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	3553743678
Dátum aktivácie Reportu:	28. 01. 2026 12:18:40
Platnosť do:	27. 02. 2026 23:59:59

1. Základné údaje o vozidle



VIN
TMBJP6NJ9MZ009544

✓ kontrolná číslica je v poriadku

Továrenská značka
ŠKODA

Model
FABIA COMBI

Typ karosérie
kombi

Druh vozidla
osobné

Palivo
benzín

Výkon
70 kW

Objem
999 ccm

Dátum výroby
19. 08. 2020

Dátum 1. registrácie
21. 10. 2020

⚠ VAROVANIE: Zistené poškodenie

2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2020	08/2020	0 km		Vozidlo bolo vyrobené
	Dátum výroby vozidla: 19. 08. 2020			
	Vek vozidla: 5 rokov 5 mesiacov			
	Farba vozidla: candy white – kód 9P			
	Vyrobené pre trh: Slovensko			
	Strana riadenia: ľavostranné			
	09/2020	10 km	 Slovensko	Záznam tachometra
	10/2020		 Slovensko	Registrácia vozidla v SK
	Dátum registrácie vozidla: 21. 10. 2020			
	Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení: 21. 10. 2020			
2021	Čas od výroby po prvé prihlásenie: 2 mesiace			
	Registrované ako: Nové			
	Farba auta pri registrácii: Biela			
	10/2020		 Slovensko	Vystavenie technického preukazu
	12/2021	30 500 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2022	02/2022	36 000 km	 Slovensko	Poškodenie
	06/2022	46 500 km	 Slovensko	Poškodenie
	11/2022	60 500 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2023	05/2023	80 500 km	 Slovensko	Poškodenie
	06/2023	86 500 km	 Slovensko	Záznam tachometra
2025	03/2025			Fotodokumentácia
	05/2025			Fotodokumentácia
	11/2025			Fotodokumentácia
2026	01/2026			Fotodokumentácia

4. Kontrola poškodenia

Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 3

Dátum	02/2022
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Zadné čelo, Ľavá zadná strana, Pravá zadná strana
Stav tachometra	36 000 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Kalkulácia nákladov na opravu

2 / 3

Dátum	06/2022
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Zadné čelo, Ľavá zadná strana
Stav tachometra	46 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Kalkulácia nákladov na opravu

3 / 3

Dátum	05/2023
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Čelné sklo
Stav tachometra	80 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



Upozornenie: V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovniam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

5. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté informácie majú len informatívny charakter.

Informácie o krádežiach vozidiel sú prevzaté z verejne dostupných databáz v každej krajine a sú zobrazené tak, ako sú uvedené v týchto databázach. Spoločnosť Cebia nemôže zaručiť úplnosť alebo aktuálnosť týchto databáz ani to, že obsahujú všetky skutočne odcudzené vozidlá.

Z tohto dôvodu spoločnosť Cebia nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania týchto informácií. Ak vozidlo pochádza z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, odporúčame vám overiť si jeho pôvod iným spôsobom alebo si od predávajúceho vyžiadať príslušné záruky.

Zdroj	Ku dňu 28. 01. 2026
 Holandsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovensko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
 Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

6. Kontrola záložných práv

Záložné právo nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov záloh daného štátu.

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
---------	----------------------

Slovensko

NIE – nie je evidované

7. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

8. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina

Ku dňu: 28. 01. 2026

Česko

NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti

28. 01. 2026

AGRO LEASING

NIE

Ayvens (dříve ALD)

NIE

BMW_FS

NIE

CASH Partners s.r.o.

NIE

CASH4CAR

NIE

COFIDIS

NIE

ČSOB Leasing, a.s.

NIE

D.S. Leasing, a.s.

NIE

ESSOX LEASING

NIE

GMAC

NIE

Home Credit CZ

NIE

Home Credit SK

NIE

IMPULS-Leasing

NIE

Leasing České Spořitelny

NIE

Mercedes-Benz

NIE

MONETA Auto

NIE

MONETA Leasing

NIE

Oberbank Leasing

NIE

Raiffeisen Leasing

NIE

Toyota FS Czech

NIE

UniCredit Leasing

NIE

UNILEASING a.s.

NIE

VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dňu: 28. 01. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	28. 01. 2026
----------------------------------	--------------

BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE
ESSOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB – divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE
VÚB, a.s.	NIE

9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla

Značka	Škoda
--------	-------

Názov modelu	Fabia Combi III
Označenie modelu	FABIA COM STY TS70/1.0 M5F
Modelový rok	2021
Dátum výroby	19.08.2020
Dátum predaja	20.11.2020
Kód farby	9P
Farba	candy white
Kód farby strechy	9P
Kód prevodovky	QTS
Kód motora	DKLD
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	70
Počet valcov	3
Iso názov krajiny	Slovakia
Kód riadenia	LHD
Predajný typ	NJ54M4

Súpis výbavy vozidla

"Multimedia", video/DVD/notebook connection	Mirror Link
Activated carbon canister	Activated carbon canister for intensified evaporation system with on-board diagnostic system 2
Adapter (for trailer hitch)	Without adapter
Additional body covers, side	Without additional side body covers (stone guard)
Additional child seat anchors	Child seat anchor
Additional tires (winter tires)	Without additional tires
Air bag	Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Antennas	Roof antenna
Antifreeze	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Anti-theft protection system	Electronic vehicle immobilization device
Audio-response system/voice control	Without voice control
Backrest release	Without backrest release for front seats
Base engine	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D
Body style	Station Wagon Variant/Avant
Bracket	Without bracket
Brake type, front	Disc brakes, front (Geomet D)
Brake type, rear	Drum brakes, rear
Braking systems	Electronic stabilization program (ESP)
Breakaway interior mirror	Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
Bumper	Painted bumpers

Bumper systems	Standard bumpers
Call feature	Without emergency call control unit
Camera systems/accident sensors	Without camera systems/accident sensors
Carrier frequency for radio remote control	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
CD ROM/DVD/SD card	Without CD/DVD for navigation
Center armrest	Front center armrest
Center console	Center console
Center rear seat belts	3-point seat belt for center rear seat
Climatic zones	Standard climatic zones
Component part sets with country-specific design requirements	Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance	Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
Controls (steering wheels/steering column)	Radio and telephone controls
Country-specific product program	National sales program for Slovakia
Cruise control	Cruise control system plus speed limiter
Curb weight range	Curb weight range 1
Customized installation	Without customized installation
Decorative films / emblems	Without decorative films / emblems
Delivery equipment	Without delivery equipment
Door and lid locking system	Central locking system "Keyless-Go" without deadlock
Door and side pockets, rear	Stowage box rear (door and side panel)
Door and side trim panels	Door and side trim panel
Doors	4 doors
Doors/trays in trunk	Stowage box in luggage boot
Electric interface for external use	Electric interface for external use, USB (iPod-capable)
Engine cooling system	Not hot country
Engine specifications	3-cyl. SI engine 1.0 l/70 KW TSI base engine is TJ4
Equipment levels	Luxury equipment
Exhaust tailpipe	Rear exhaust tailpipe (standard)
Exterior mirror setting	Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures	Without additional exterior noise suppression
Fire extinguisher	Without fire extinguisher
Floor mats	Front and rear floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter)	Fresh air intake system with activated charcoal canister
Front Assist	Front Assist incl. city automatic emergency braking, without ACC
Front fog light/additional headlight	Front fog lights
Front seats	Comfort front seats
Front stabilizer	Front stabilizer
Front underbody guard	Additional engine and transmission guard
Fuel filler cap/door, locking option	Fuel filler cap

Fuel quantity for initial filling	Initial standard fuel filling
Fuel systems	Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
Gearshift boot/cover	Leatherette gearshift boot
Gearshift knob/handle	Leather gearshift knob/handle
Generators	Alternator 140 A
Glove compartment	Glove compartment door without light
Grab handles at roof frame	Folding grab handles at roof frame
Hand brake lever handle	Leather hand brake lever handle
Headlight	Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation	Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function
Headlight-range adjustment	Headlight-range adjustment
Headrests	Height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heated washer nozzles	Heated washer nozzles, front
Heating and air conditioning system	Climatronic with impact pressure control free of cfc
Hill hold control	Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Horns	High-sounding horn
Chrome work package	Chrome work package
Identification plates	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Ignition/starter switch locking system	Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type	Filler neck module 1 with insert
Inserts	Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components	Installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components
Instrument inserts	Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Interior light in driver compartment	Interior light (type 1)
Interior noise suppression measures	Acoustics package "Standard"
Key for locking system	Key for locking system with remote control
Left exterior mirror	Left exterior mirror: convex
Left vanity mirror	Vanity mirror left
Light assistance system	Without light assistant
Lockable wheel bolts	Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment cover	Sliding trunk cover
Luggage compartment floor covering	Standard trunk floor covering
Luggage net/pocket on backrest(s)	Luggage pockets on backrest
Lumbar support	Without lumbar support in seat backrests
Malfunction display	Without additional malfunction display
Manufacturing sequence differentiation	Standard manufacturing sequence
Mass damper for steering wheels	Without mass damper for steering wheel
Molding roof liner	Unsplit molding roof liner
Mud flap	Without mud flaps

Multi-function display/trip computer	Multi-function display/on-board computer "Medium"
Nameplate set	Without nameplate set
Navigation device	Without navigation device
Online services	Without online service
Outer rear seat belts	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Owner's manuals	Information kit in Slovakian
Paint coating	Standard paint coating
Paint preservative/transit coating	Transit coating film with additional transport protection measures
Park distance control	Park distance control
Partition	Without partition
Pedal cluster	Standard pedal cluster
Pedestrian protection	Extended pedestrian protection measures
Pillar lining	Exterior pillar lining design 2
Platform group class	Platform group class 3
Platform module floor pan, rear	Rear floor panel module, type 4
Protective side molding	Without protective side molding
Radiator grille	Radiator grille with chrome-plated strip
Radios	.
Rear axle	Standard rear axle
Rear axle weight	Rear axle weight, type 1
Rear cargo area	Without cargo area
Rear fog light	Rear fog light for driving on the right
Rear headrests	Three rear headrests
Rear seats	Rear seat bench/backrest, split folding
Rear spoiler	Deflector vane
Rear window wiper and washer system	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Refrigerant	Refrigerant R1234yf
Refrigerator	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Regional code for radio	Regional code " ECE " for radio
Rest Assist	Rest Assist (drowsiness detection)
Restraint systems, front	3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment
Right exterior mirror	Right exterior mirror: convex
Right vanity mirror	Vanity mirror right (type 2)
Roof insert/convertible top	Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack	Black roof rails
Scuff plates	Without protective film for scuff plate
Seat adjustment	Manual height adjustment for front seats
Seat belt check	Seat belt reminder, optical and acoustic electric contact
Seat covering	Alcantara seat coverings
Seat heater	Seat heater for front seats separately controlled

Second battery/battery installation	Without second battery
Service indicator	Service indicator 30,000 km or 2 year (variable)
Service interval prolongation	Service interval prolongation
Shock absorption, chassis, front	Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear	Rear shock absorption, basic design 1
Side air bag	Side air bag front with curtain air bag
Side and rear windows	Side and rear windows in heat-insulating glass
Side assist/lane departure warning	Without lane change assistant
Smoking/non-smoking package	Non-smoking package
Socket	Without socket
Spare wheel/breakdown set	Steel spare wheel with original equipment tires
Speaker installation	Sound package
Special color trim	Without special color trim
Special editions	No special edition
Special labels/plates	Labels/plates in Czech and Slovakian
Special registration measures	Without special measures
Start/stop system/regenerative braking	Start/stop system with regenerative braking
Steering	Power steering
Steering system arrangement	Left-hand drive vehicle
Steering wheels	Multi-function steering wheel
Sticker (customized or special edition)	Without stickers and badges
Stowage box	Without stowage box
Taillight assemblies	Taillight assemblies, standard design
Telephone/telematics	Comfort telephony, without antenna connection
Tie down straps/net/pocket	Without tie down straps/net/pocket
Tire pressure warning light	Tire pressure warning light
Tire suppliers	Tires w/o specification of tire brand
Tires	Tires 185/60 R15 84H super-optimized rolling resistance
Tool kit and jack	Tool kit and jack
Top carrier	Without top carrier
Trailer hitch	Without trailer hitch
Transmission specifications	5-speed manual transmission
Tray	Spectacle tray/bracket
TV reception/digital radio reception	Digital radio reception
Type approval countries/countries with special requirements	Type approval Republic of Slovakia
Umbrella	With umbrella
Vehicle class differentiation units/platform components	Vehicle class differentiation -6VA-
Vehicle specifications	No special purpose vehicle, standard equipment
Weight category front axle	Suspension range 37 installation control only, no requirement forecast

Weight category rear axle	Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers	Covers for alloy wheels
Wheelbases	Wheelbase
Wheels	Alloy wheels 6J x 15
Window regulator	Power windows with comfort operation
Windshield glass type	Heat-insulating glass windshield
Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatné	Air bags for driver and front passenger, seat-belt tensioners, left and right and front passenger air bag deactivation
Ostatné	Alloy wheels "MATONE" 6J x 15" - 4 pcs
Ostatné	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatné	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatné	Car jack in addition to tool kit
Ostatné	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatné	Digital radio reception (DAB+)
Ostatné	Electronic immobilizer
Ostatné	Emission standard EU6 DG
Ostatné	Floor mats in front and rear
Ostatné	Fresh air intake system with combination filter
Ostatné	Child seat anchors
Ostatné	Left-hand drive
Ostatné	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatné	Non-smoker's package
Ostatné	Not hot country
Ostatné	Operating permit, alteration
Ostatné	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatné	Refrigerant R1234yf
Ostatné	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatné	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatné	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatné	Standard climatic zones
Ostatné	Standard manufacturing sequence
Ostatné	Standard pedal cluster
Ostatné	Steel spare wheel, tool kit and jack
Ostatné	Tires without specification of tire brand
Ostatné	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatné	Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatné	Without additional tires
Ostatné	Without decorative films/emblems
Ostatné	Without fire extinguisher

Ostatné

Without headlamp washer system, without washer fluid level indicator

Ostatné

Without heat accumulator/auxiliary heater

Upozornenie: V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

10. Zvolávacie akcie

K preverovanému vozidlu neboli nájdené

Žiadne zvolávacie akcie

Zvolávacia akcia je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona, pokiaľ vozidlo vykazuje výrobnú chybu ohrozujúcu zdravie, bezpečnosť či životné prostredie. V rámci zvolávacej akcie je chyba v autorizovanom servise zdarma odstránená. Dáta poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocou systému RAPEX.

11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla

Farba podľa výrobcu vozidla

candy white – kód 9P

Farba pri prvej registrácii v SK

Biela

12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel

28. 01. 2026

Značenie skiel

NIE

13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina

Databáza

Slovensko

Štátny register vozidiel

Technický popis – základný

Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	21.10.2020
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	21.10.2020
Továrenská značka	ŠKODA
Obchodný názov	FABIA
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	ŠKODA AUTO A.S. CZE
Výrobca motora	VOLKSWAGEN AG DEU
Identifikačné číslo motora	DKLD859907
Katalyzátor	KAT
Palivo	Benzín
Najväčší výkon motora (kW)	70
Pri otáčkach (ot/min)	5000
Prevodovka	MT
Typ karosérie	AC kombi
Farba karosérie	Biela
Výrobca karosérie	ŠKODA AUTO A.S. CZE

Technický popis – rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Hmotnosť vozidla (kg)	1189
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	1591
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	810
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	810
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	2591
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1000
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	560
Celková dĺžka (mm)	4262
Celková šírka (mm)	1732
Výška (mm)	1503
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1732
Prevádzkové brzdy	ÁNO



Parkovacie brzdy	ÁNO
Odľahčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2455
Pnamumatiky náprava 1	185/60 R15 84H
Pneumatiky nápravy 2	185/60 R15 84H
Ráfiky náprava 1	6,0JX15 ET38
Ráfiky náprava 2	6,0JX15 ET38
Maximálna rýchlosť (km/h)	187
Emisie CO2	102
Kombinovaná spotreba (l/100km)	4,5





14. Fotky a Inzercia

Ak bolo vozidlo v minulosti inzerované alebo vykonaná prehliadka, zobrazíme informácie a fotodokumentáciu.

Záznam 1/5	Foto
Dátum	02. 03. 2025













Záznam 2/5


Foto

Dátum

03. 03. 2025


























Záznam 3/5

Foto

Dátum

29. 05. 2025



























Záznam 4/5

Foto

Dátum

22. 11. 2025








Záznam 5/5

Foto

Dátum

14. 01. 2026





Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.