

## Car History Report

Report ID pre opakovaný vstup:	3064912281
Dátum aktivácie Reportu:	25. 06. 2026 12:39:04
Platnosť do:	25. 07. 2026 23:59:59

## 1. Základné údaje o vozidle



VIN  
WVWZZZCD2PW546337

Továrenská značka  
VOLKSWAGEN

Druh vozidla  
osobné

Objem  
1968 ccm

Model  
GOLF

Palivo  
diesel

Dátum výroby  
31. 05. 2023

Typ karosérie  
kombi

Výkon  
85 kW

Dátum 1. registrácie  
16. 06. 2023

**VAROVANIE:** Zistené poškodenie

## 2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja grafu môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.

## Odporúčanie:

V systéme nemusia byť k dispozícii všetky záznamy stavov tachometra z histórie prevádzky vozidla.

Pokiaľ u vozidla nie je priebežne zaznamenaná celá história kilometrového nájazdu v čase, odporúčame skontrolovať záznamy tachometra aj v servisnej knihe, alebo vozidlo nechať skontrolovať v autorizovanom autoservise. Tento postup odporúčame predovšetkým pri vozidlách, kde je medzi stavmi tachometra časový úsek dlhší ako dva roky.



### 3. Prehľad histórie

	Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis	
2023	05/2023	0 km		Vozidlo bolo vyrobené	
	Dátum výroby vozidla: 31. 05. 2023 Vek vozidla: 3 roky Farba vozidla: pure white – kód 97 Vyrobené pre trh: Slovensko Strana riadenia: ľavostranné				
	06/2023	5 km	Slovensko	Záznam tachometra	
	06/2023		Slovensko	Registrácia vozidla v SK	
	Dátum registrácie vozidla: 16. 06. 2023 Čas od výroby po prvé prihlásenie: Menej ako mesiac Registrované ako: Nové				
	06/2023		Slovensko	Vystavenie technického preukazu	
	08/2023	4 500 km		Záznam tachometra	
	09/2024	27 000 km	Slovensko	Záznam tachometra	
	2026	01/2026	55 500 km	Slovensko	Záznam tachometra
		04/2026	61 500 km	Slovensko	Poškodenie
05/2026		64 500 km	Slovensko	Inzercia vozidla	

### 4. Kontrola poškodenia

#### Zistené poškodenie

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín s 200 miliónmi záznamov škodných udalostí **bol nájdený** jeden či viac záznamov o poškodení overovaného vozidla.

Kalkulácia nákladov na opravu

1 / 1

Dátum	04/2026
Krajina	Slovensko
Odhad nákladov na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny sa kalkuluju podľa cien autorizovaných servisov v danom štáte. Môžu zahŕňať prácu, náhradné diely a prípadne aj lakovanie.
Evidované miesta poškodenia	Predné čelo, Čelné sklo
Stav tachometra	61 500 km
Zdroj dát	Kalkulácie z autoservisov alebo poisťovní



**Upozornenie:** V systéme nemusia byť k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovňam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné. Odporúčame teda starostlivú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže odhaliť ďalšie poškodenie alebo ich vylúčiť.

## 5. Kontrola odcudzenia

Výsledok kontroly sa vzťahuje výhradne k nižšie uvedeným zdrojom a k dátumu vytvorenia reportu.

Overenie odcudzenia vozidla prebieha v policajných a komerčných databázach uvedených nižšie v tabuľke, ktoré sú dostupné v čase generovania tohto reportu.

### ⚠ Dôležité upozornenie

Tento výsledok iba potvrdzuje, že vozidlo nie je evidované ako odcudzené v nižšie uvedených databázach.

V krajinách, ktoré nie sú uvedené nižšie, nie je online kontrola odcudzenia k dispozícii; odporúčame preto overenie vykonať iným spôsobom.

Spoločnosť Cebia zároveň nemôže garantovať úplnosť ani aktuálnosť týchto databáz ani to, že zahŕňajú všetky skutočne odcudzené vozidlá. Oznamované informácie majú iba informatívny charakter.

Zdroj	Ku dňu 25. 06. 2026
Česko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Slovensko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Maďarsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Rumunsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Slovinsko – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Ukrajina – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Kanada – Polícia	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Švédsko – Databáza poisťovní	NIE – nie je evidované ako odcudzené
Súkromné databázy*	NIE – nie je evidované ako odcudzené

\* Súkromné databázy sú neoficiálne databázy, ktoré sú voľne dostupné na internete a zvyčajne umožňujú komukoľvek zadať záznam o odcudzenom vozidle. Nie sú to oficiálne policajné databázy žiadneho konkrétneho štátu (štátov).

## 6. Kontrola záložných práv

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nie je predmetom záložného práva v uvedených štátoch. Údaje získavame z oficiálnych registrov zálohov daného štátu.

Spoločnosť Cebia zároveň nemôže garantovať úplnosť ani aktuálnosť týchto zdrojov ani to, že zahŕňajú všetky údaje. Uvedené zistenia majú iba informatívny charakter.

Krajina	Ku dňu: 25. 06. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

## 7. Kontrola taxi

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby v ČR. Toto zistenie sa vzťahuje nielen na klasické taxislužby, ale aj na vozidlá využívané pre platformové prepravné služby (napr. Uber, Bolt a pod.).

Spoločnosť Cebia zároveň nemôže garantovať úplnosť ani aktuálnosť týchto zdrojov ani to, že zahŕňajú všetky vozidlá prevádzkované ako taxi. Uvedené zistenia majú iba informatívny charakter.

Overenie na Slovensku môžete vykonať prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu.

[www.jjscd.sk](http://www.jjscd.sk)

## 8. Kontrola financovania

Výsledok kontroly sa vzťahuje iba k nižšie uvedeným finančným inštitúciám a k dátumu vytvorenia reportu.

### ▲ Dôležité upozornenie

Tento výsledok potvrdzuje, že vozidlo nie je evidované ako financované, založené alebo poskytnuté formou pôžičky u spoločností uvedených nižšie v tabuľke, nie však, že nie je financované u iných subjektov alebo v zahraničí.

Spoločnosť Cebia zároveň nemôže garantovať úplnosť ani aktuálnosť týchto zdrojov ani to, že zahŕňajú všetky skutočne financované vozidlá. Oznamované informácie majú iba informatívny charakter.

Pri kúpe vozidla odporúčame overiť financovanie aj priamo u predávajúceho a v prípade zahraničného pôvodu vozidla aj v krajine jeho predchádzajúcej registrácie.

Krajina	Ku dňu: 25. 06. 2026
Česko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	25. 06. 2026
AGRO LEASING	NIE
Ayvens (dříve ALD)	NIE
BMW_FS	NIE
CASH Partners s.r.o.	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
Home Credit SK	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny	NIE
Mercedes-Benz	NIE
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE
Zástavy Aut-Ostrava	NIE

Krajina	Ku dňu: 25. 06. 2026
Slovensko	NIE – nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	25. 06. 2026
BKS-Leasing s.r.o.	NIE
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	NIE
ESSOX FINANCE, s.r.o.	NIE
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	NIE
Home Credit Slovakia, a.s.	NIE

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	NIE
Oberbank Leasing, s.r.o.	NIE
PB Finančné služby, a.s.	NIE
Porsche Slovakia, spol. s r.o.	NIE
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka	NIE
Slovenská sporiteľňa, a.s.	NIE
Tatra-leasing, s.r.o.	NIE
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	NIE
UniCredit Fleet Management, s.r.o.	NIE
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	NIE
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	NIE
VÚB a.s.	NIE
VÚB Operating Leasing a.s.	NIE

## 9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

Ide o dostupné informácie základných parametrov, štandardnej a prípadne doplnkovej výbavy z výroby. Kontrolou výbavy je možné odhaliť úpravy vozidla ako napr. zmenu strany riadenia.

Identifikácia vozidla	
Značka	Volkswagen
Názov modelu	Golf VIII
Označenie modelu	Golf Wa 2.0 Life DT085 TDIM6F
Modelový rok	2023
Dátum výroby	31.05.2023
Dátum predaja	13.06.2023
Kód farby	97
Farba	pure white
Kód farby strechy	0Q
Farba strechy	pure white
Kód prevodovky	VCK
Kód motora	DTRD
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	85
Počet valcov	4
Iso názov krajiny	Slovakia
Kód riadenia	LHD

Predajný typ CG532X

### Súpis výbavy vozidla

"Charism"	Without "drive select"
"Multimedia", video/DVD/notebook connection	Power supply/TV signal for customized installation
Activated carbon canister	Without activated charcoal canister with SCR
Additional tires (winter tires)	Without additional tires
Air bag	Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Alternative drive module	Without alternative drive module
Antennas	Antenna for FM reception only, diversity
Anti-theft protection system	Electronic vehicle immobilization device
Audio-response system/voice control	Without voice control
Auxiliary heating	Without auxiliary/parking heater
Backrest release	Without backrest release for front seats
Base engine	4-cylinder diesel engine 1.6 L unit O68.E
Batteries	Battery 420 A (70 Ah)
Battery/alternator capacity	Standard battery/alternator capacity
Body measures	Without special body measures
Body style	Station Wagon Variant/Avant
Brake type, front	Disc brakes, front
Brake type, rear	Disc brakes, rear
Braking systems	Seven/eight-inch tandem power brake
Breakaway interior mirror	Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
Bumper	Standard bumpers
Camera systems/accident sensors	With rear view camera system (type 2)
Camera/distance sensor	Camera and/or distance sensor (driver assistance system)
Center armrest	Front center armrest
Center rear seat belts	3-point seat belt for center rear seat
Climatic zones	Standard climatic zones
Compass/traffic sign display	Without traffic signs recognition
Component part sets with country-specific design requirements	Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance	Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
Cruise control	Adaptive Cruise Control (w/ "Follow-to-Stop") and Speed Limiter
Cruise control warning and speed limit system	Cruise control speed limit system
Curb weight range	Without curb weight range
Differential lock	Differential lock (XDS) dynamic traction control
Door and lid locking system	Central locking system "Keyless-Go" without deadlock
Door and side trim panels	Door and side trim panel
Drive layout	Front wheel drive

Driving on the left/on the right	Driving on the right
Engine cooling system	Not hot country
Engine specifications	4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/85 kW (4V) TDI common rail Base engine is TN3
Equipment levels	Comfort equipment
Exhaust tailpipe	Rear exhaust tailpipe (standard)
Extended safety system	Without extended safety system
Exterior mirror setting	Exterior mirrors: with memory function, electrically adjustable, separately heated
Fire extinguisher	Without fire extinguisher
First aid kit / warning triangle	Warning triangle
Floor mats	Without floor mats
Front fog light/additional headlight	Front fog lights, fixed bending and all-weather light
Front seats	Comfort front seats
Front stabilizer	Front stabilizer
Front underbody guard	Without additional front underbody guard
Fuel quantity for initial filling	Initial standard fuel filling
Fuel systems	Fuel system for diesel engine
Gearshift knob/handle	Leather gearshift knob/handle
General operating permit, alterations	Operating permit, alteration
Generators	Alternator 140 A
Heading Control	Heading control
Headlight activation	Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function (automatic)
Headlight-range adjustment	Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
Headrests	Front headrests
Head-up display	Without head-up display
Heat accumulator system/additional heater	Electric auxiliary air heater
Heated washer nozzles	Heated washer nozzles, front
Heating and air conditioning system	Climatronic (1-zone)
Hill hold control	Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Horns	Two-tone horn
Hybrid drive	Without electric motor ( hybrid )
Charging cable	Without charging cable
Chrome work package	Chrome work package
Identification plates	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Inserts	Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components	Installation differentiation for transmission MQ 380 — vehicle components —
Instrument inserts	Instrument insert, km/h speedometer
Interior light in foot area	Without interior light in footwell
License plate carrier	Front and rear license plate carrier (ECE)
Light assistance system	High beam assistant

Light package (lighting)	Interior ambient lighting, type 1
Lock operation for tailgate/trunk lid	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Lockable wheel bolts	Standard wheel bolts
Lumbar support	Manually adjustable lumbar support in front seats
Manufacturing sequence differentiation	Standard manufacturing sequence
Molding roof liner	Unsplit molding roof liner
Moldings	Without additional moldings
Nameplate set	Nameplate set in base trim
Online services	Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection
Operating voltage	Operating voltage 12V
Outer rear seat belts	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Outside sound measures	Standard outside sound
Owner's manuals	Information kit in Slovakian
Paint coating	Standard paint coating
Paint preservative/transit coating	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Park distance control	Park distance control, front and rear
Parking brake	Parking brake
Partition	Without partition
Pedal cluster	Standard pedal cluster
Pedestrian protection	Extended pedestrian protection measures
Platform module floor pan, rear	Rear floor panel module, type 4
Preparation for sound combination for rotating emergency light	Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
Preparation for two-way radio installation	Without preparation for two-way radio installation
Radios	Radio "gamma" with removable operating panel
Reading light	Two reading lights front
Rear axle	Standard rear axle
Rear headrests	Three rear headrests
Rear seat catch	Mechanical rear seat release
Rear seats	Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest
Rear spoiler	Body-colored rear spoiler
Rear stabilizer	Without rear stabilizer
Refrigerant	Refrigerant R1234yf
Regional code for radio	Regional code " ECE " for radio
Rest Assist	Rest Assist (drowsiness detection)
Restraint systems, front	Two 3-point seat belts, one lap belt
Roof insert/convertible top	Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack	Black roof rails
Seat adjustment	Manual height adjustment for front seats

Seat belt check	Seat belt reminder (Japan design)
Seat covering	Fabric seat covering
Seat heater	Seat heater for front seats separately controlled
Seat ventilation/massage seat	Without seat ventilation/massage seat
Second battery/battery installation	Without second battery
Service indicator	Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
Service interval prolongation	Service interval prolongation
Shock absorption, chassis, front	Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear	Rear shock absorption, basic design 1
Side air bag	Side airbag, front with curtain airbag and interaction airbag, front
Side and rear windows	Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
Side assist/lane departure warning	Without lane change assistant
Smoking/non-smoking package	Non-smoking package
Socket	12-volt socket in luggage boot
Spare wheel/breakdown set	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Speaker installation	Speakers, front and rear
Special editions	No special edition
Start/stop system/regenerative braking	Start/stop system with regenerative braking
Starter	Standard engine starter
Steering	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Steering system arrangement	Left-hand drive vehicle
Steering wheels	Leather trimmed multi-function steering wheel with decorative aluminum inserts
Sticker (customized or special edition)	Without stickers and badges
Sun visors	Sun visors with mirror, illuminated, with airbag label on sun visor and B-pillar
Telephone/telematics	Comfort telephony, without antenna connection
Tire pressure warning light	Tire pressure warning light
Tire suppliers	Tire suppliers for EU countries
Tires	All-weather tires 205/55 R 16 94V xl
Tool kit and jack	Tool kit and jack
Trailer hitch	Trailer hitch mechanically swiveling and electrically detachable
Transmission specifications	6-speed manual transmission
TV reception/digital radio reception	Digital radio reception
Type approval countries/countries with special requirements	Type approval Republic of Slovakia
Upgrading measures	Vehicles w/o special upgrade measures
Vehicle specifications	No special purpose vehicle, standard equipment
Versions	Variant
Weight category front axle	Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle	Weight range 9 installation control only, no requirement forecast
Wheelbases	Wheelbase
Wheels	Alloy wheels 7J x 16

Windshield glass type	Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatné	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatné	2 single seats in 3rd row of seats, retractable into luggage compartment floor, for leather package
Ostatné	2 USB-C ports in the front, 2 USB-C charging sockets on the center console in rear, charging capacity up to 45 W
Ostatné	Cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, in 5-spoke Star design, with 245/40 R 18 tyres
Ostatné	Emergency call service, contract dur. 10 years; no registration required, service is activated upon delivery
Ostatné	Emission standard EU6 AP
Ostatné	Equipment options subset for Slovakia
Ostatné	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, MBA and DSR
Ostatné	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatné	FPK Display
Ostatné	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatné	Illuminated door handle recesses
Ostatné	LED headlamps with lens
Ostatné	LED matrix headlamp
Ostatné	LED SBBR Low LED
Ostatné	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatné	Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet"
Ostatné	Radio Bolero + Web Radio
Ostatné	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatné	Upholstery – Alcantara/leather
Ostatné	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatné	V2X
Ostatné	Vehicle class differentiation –5HO–
Ostatné	winter package
Ostatné	With emergency steering support with turn assist
Ostatné	With welcome light (mirror)
Ostatné	Without headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatné	Without locking and starting systems
Ostatné	Without Mode 3 charging cable for public charging (AC)

**Upozornenie:** V systéme nemusí byť v niektorých prípadoch k dispozícii kompletná výbava vozidla.

## 10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

### Nájdene zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby preverovaného vozidla, nie podľa jeho VIN. Vždy si preto v detaile akcie overte, či sa týkala i preverovaného vozidla. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	<a href="#">Viac info</a>

## 11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii. V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla	
Farba podľa výrobcu vozidla	pure white – kód 97
Farba pri prvej registrácii v SK	Biela

## 12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	25. 06. 2026
Značenie skiel	NIE

## 13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina	Databáza
Slovensko	Štátny register vozidiel

## Technický popis – základný

Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	16.06.2023
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	16.06.2023
Továrenská značka	VOLKSWAGEN
Obchodný názov	GOLF
Kategória vozidla	M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	VOLKSWAGEN AG DEU
Výrobca motora	VOLKSWAGEN AG DEU
Identifikačné číslo motora	DTR
Katalyzátor	KAT
Palivo	Nafta
Najväčší výkon motora (kW)	85
Pri otáčkach (ot/min)	2750
Prevodovka	MT
Typ karosérie	AC kombi
Farba karosérie	Biela
Výrobca karosérie	VOLKSWAGEN AG DEU

## Technický popis – rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75
Hmotnosť vozidla (kg)	1519
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	2000
Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	1030
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	1020
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	3500
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	1500
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	720
Celková dĺžka (mm)	4635
Celková šírka (mm)	1789
Výška (mm)	1459
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1789
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odľahčovacie brzdy	NIE

Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2669
Pnamumatiky náprava 1	205/55 R16 94V XL
Pneumatiky nápravy 2	205/55 R16 94V XL
Ráfiky náprava 1	7,0JX16 ET48
Ráfiky náprava 2	7,0JX16 ET48
Maximálna rýchlosť (km/h)	202
Spojovacie zariadenie trieda	A50-X
Spojovacie zariadenie značka	ACPS Automotive-ORIS
Spojovacie zariadenie typ	E582
Spojovacie zariadenie schvaľovacia značka	E1 55R01/08 2887
Emisie CO2	116
Kombinovaná spotreba (l/100km)	4,4

## 14. Fotky a Inzercia

Ak bolo vozidlo v minulosti inzerované alebo vykonaná prehliadka, zobrazíme informácie a fotodokumentáciu.

Záznam 1/2	Foto
Dátum zadania inzerátu	27. 05. 2026
Inzerovaný počet kilometrov	64 370 km





Záznam 2/2

Foto

Dátum zadania inzerátu


27. 05. 2026

Inzerovaný počet kilometrov

64 370 km







Tento výpis sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami na preverenie histórie vozidla. Záznamy o histórii vozidla nemusia byť kompletne, pričom nemožno vylúčiť chyby zo strany poskytovateľov dát. Všetky uvedené informácie slúžia výhradne na informatívne účely, a preto na výsledok preverenia vozidla nie je poskytovaná záruka. Pre kompletne preverenie ojazdeného vozidla odporúčame starostlivú fyzickú prehliadku a skúšobnú jazdu.